



DAÑOS EN OLEODUCTO SECUNDARIO, EN EL CAMPO EDÉN YUTURI, CAUSAN LA SUSPENSIÓN DEL BOMBEO POR 12 HORAS

INFORMACIÓN PARA LA PRENSA No 4-2008

El día domingo 13 de julio del 2008, debido a daños provocados por la corrosión externa en el oleoducto secundario, ubicado en el Campo Edén Yuturi, en la Región Amazónica a 7 Km de la comunidad El Edén, Provincia Orellana, se produjo la suspensión de operaciones por 12 horas, en la planta y pozos del Campo Edén Yuturi, operado por la Unidad Bloque 15 (UB15).

La paralización de actividades provocó que se deje de bombear 28.500 barriles de petróleo; mientras se realizaron los trabajos de reparación, que consistieron básicamente en la instalación de una grapa de 18 pulgadas en la tubería.

El daño provocó que se derrame en la superficie $\frac{1}{2}$ barril de fluido (agua y crudo).

Se ha restablecido la producción a 91.542 barriles de petróleo por día. En los próximos días, se espera normalizar la producción del Campo, en un promedio de 94.500 barriles de petróleo.